

## Návod na tester Adwa AD202

### Důležité:

Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod. Tester používejte pouze za správné teploty, nevystavujte jej nadměrnému tlaku nebo agresivním podmínkám. Před prvním použitím není třeba provádět kalibraci.

### Použití:

- Sundejte ochrannou krytku ze spodní části testeru
- Stiskněte tlačítko on/off pro zapnutí testeru
- Špičku testeru ponořte do vody, kterou chcete měřit
- Vyčkejte, až se hodnota na displeji ustálí.
- Zobrazená hodnota je uvedena v kg soli na 1 m<sup>3</sup> vody
- Po měření tester vypněte tlačítkem on/off

### Kalibrace:

- Stiskněte tlačítko on/off pro zapnutí testeru
- Špičku testeru ponořte do kalibračního roztoku 12880 µS/cm a počkejte, až se hodnota na displeji ustálí.
- Pomocí dodávaného šroubováku otáčejte šroubkem na zadní straně testeru, abyste na displeji docílili hodnoty 6,44.
- Tím je kalibrace hotová a tester můžete používat na měření slanosti.

### Údržba:

Pokud se hodnota na displeji delší dobu neustále mění, oplachujte měřící špičku v alkoholu po dobu 10 minut.

### Výměna baterií:

Pro výměnu baterií sundejte krytku v horní zadní části testeru. Staré baterie vyjměte a vložte nové 4 kusy typu LR44. Dejte pozor na správnou polaritu (+ a -).

### Specifikace:

- Rozsah měření: 0,00 – 10,00 kg/m<sup>3</sup>
- Rozlišení: 0,01 kg/m<sup>3</sup>
- Přesnost měření: +- 2%
- Teplotní kompenzace: automaticky
- Pracovní podmínky: 0 – 50°C
- Max. relativní vlhkost: 95% rh
- Typ baterií: 4x LR44
- Rozměry testeru: 173 x 41 x 22 mm

### Dodavatel:

[www.bazenonline.cz](http://www.bazenonline.cz)